

CIMETIERE DES CARMES

Procédure d'abandon : 1° procès-verbal de constat 11/06/2024

N° de la concession	Famille	Concessionnaire à l'origine	Ayant-droit connu	Carré	Rang	Emplacement	Date d'achat	Défunts inhumés dans la concession	Constatations de l'état des dites concessions
10/ CENTRALE	COURNOLET	COURNOLET Louis		Centrale	1	10	26/12/1887	COURNOLET Louis , JUNIET Victor Jean-Baptiste	Rouille sur la porte, pierre fendue bas de chambranle à droite. Intérieur : envahie de feuilles et herbes mortes, couche épaisse de poussière, vase métallique couché, rouillé
103/ NOUVEAU	BARDOUX	BARDOUX Agénor Joseph	M.JACOMET Humbert	Nouveau	35	103	10/07/1867	BARDOUX Charles François Octave , BARDOUX née PIGNET Thérèse , BARDOUX Benjamin Agénor Joseph , BARDOUX Jacques Jean-Marie	Porte délavée, rouillures. Toit et murs sur côtés : lichen, mousse. Colonne fissurée. Intérieur : poussière épaisse, végétaux secs, vitraux tombés au sol.
10BIS/ ANCIEN	GOYON	GOYON Pierre Joseph Marie	M.GOYON Michel	Ancien	1	10b	11/08/1829	GOYON Gilbert , GOYON Maurice en 1850	stèles déposées contre mur mitoyen- grille rouillée- manque porte - totalement enherbée
12-1D/ ANCIEN	BERARD DE CHAZELLES	BERARD DE CHAZELLES Gilbert		Ancien	1	12-1	22/06/1826	BERARD DE CHAZELLES , CHARLES DE LACÔTE Jean-Baptiste Félix , CHARLES DE LACÔTE , BERARD DE CHAZELLES Gilbert , DAUDÉ TARDIEU LABARTHE née BERARD DE CHAZELLES , CHARLES DE LACÔTE née BERARD DE CHAZELLES en 1881	Porte rouillée, lichen et mousse sur toit, croix sur toit tombée. Intérieur : poussière, sol envahi de feuilles mortes et débris, poussière
12-2G/ ANCIEN	DE DOUHET / DE TISSANDIER / BERARD DE CHAZELLE	BERARD DE CHAZELLES Gilbert	M.SALVAING DE BOISSIEU Manfred, Mme DE QUATREBARBES Christiane	Ancien	1	12-2	10/02/1825	DE DOUHET DE ROMANANGES Louis Barthélémy Isaac en 1858, DESFARGES Marie-Michelle , DE TISSANDIER Antoine , DE DOUHET née REBOUL DU SAUZET , DE DOUHET en 1881, TISSANDIER Antoine	stèles endommagées-socles cassées- grille rouillée-porte cassée- mousse- lichen- herbe, ferraille posée au sol
138/ ANNEXE	RAVEL	RAVEL Antoine		Annexe	36	138	27/05/1903	PLANE née BONNEFONT Marie en 1900, RAVEL Antoine en 1914, RAVEL née PLANE Annette en 1918	Porte entièrement rouillée, lichen sur le bas de porte, toit : lichen, mousse. Intérieur : objets funéraires et fleurs plastique en vrac, fleurs fanées jonchent l'autel, pots cassés, couche épaisse de poussière.

10/ CENTRALE	COURNOLET	COURNOLET Louis		Centrale	1	10	26/12/1887	COURNOLET Louis , JUNIET Victor Jean-Baptiste	Rouille sur la porte, pierre fendue bas de chambranle à droite. Intérieur : envahie de feuilles et herbes mortes, couche épaisse de poussière, vase métallique couché, rouillé
142/ NOUVEAU	GIRARD / BOYER	GIRARD Marguerite		Nouveau	1	142	30/09/1853	GIRARD née COSTE Marguerite , GIRARD Denis , BOYER , BOYER née GIRARD Marie , GIRARD Jean , BOUCHEIX née BRUN Marie en 1922	porte rouillée , joints délabrés Intérieur : couche épaisse de poussière, objets funéraires sales, poussiéreux.
144/ ANNEXE	DEVOUÉ	DEVOUÉ Marie		Annexe	35	144	16/06/1888	PERRIN Marie , DEVOUE née CHARDONNET Francine , DEVOUE Jules , DEVOUE Louise , CHARDONNET Louis	croix tombée, fissures chambranle, porte rouillée, lichen, mousse sur le toit. Intérieur : couche épaisse de poussière
164/ CENTRALE	DESMOTTES	DESMOTTES Léon		Centrale	3	164	30/07/1907	DESMOTTES Maurices , DESMOTTES Louis Victor , DESMOTTES née GIRAUDET Elisabeth , DESMOTTES Leon Prosper	Rouille sur le portillon, socle colone blanche cassée, infiltrations depuis toit, mousse au sol, lichen, feuilles mortes à l'intérieur, vieux vases métalliques rouillés
166/ ANNEXE	BRANDON	BRANDON Antoine	M.IGONIN Malik, M.MALLET Denis, Mme LEMENU Anne-Marie	Annexe	35	166	17/05/1888	BRANDON née GIRARD Marie , BRANDON Antoine , BRANDON née MALLET Marie Eugénie , BRANDON Pierre	porte totalement rouillée, pierre cassée au niveau du gond gauche haut, mousse sur mur droit, vitre droite cassée. Intérieur : poussière épaisse, débris de végétaux
175/ NOUVEAU	VIALLEFOND / BARRIER	VIALLEFOND Toussaint		Nouveau	1	175	28/02/1879	VIALLEFOND Toussaint en 1875, VIALLEFOND née BARRIER Marguerite , BARRIER née CLÈRE Catherine	grille rouillée manque porte, stèle descellée, envahie par herbe mousse
176/ NOUVEAU	JUSSERAUD / LADEN	OLLIER Françoise Caroline		Nouveau	1	176	24/01/1893	OLLIER Antoine , JUSSERAUD François , JUSSERAUD née CHARLES Catherine , BONNET Jean Elie Henri , LADEN Marguerite Jean Antoine Ascagne , LADEN Anne Marie , LADEN née LADEN Jeanne Antoinette Catherine Mathilde en 1915, LADEN Christophe Jean Antoine Pierre en 1928, MORY née LADEN Jeanne Louise Anne Elisabeth	Porte entièrement rouillée, lichen et mousse sur le toit, mur gauche et droit se descellent + mousse. Intérieur : poussière épaisse sur les objets funéraires, l'autel, le sol, pieds de l'autel cassés. Des gravats, des feuilles mortes, débris.

10/ CENTRALE	COURNOLET	COURNOLET Louis		Centrale	1	10	26/12/1887	COURNOLET Louis , JUNIET Victor Jean-Baptiste	Rouille sur la porte, pierre fendue bas de chambranle à droite. Intérieur : envahie de feuilles et herbes mortes, couche épaisse de poussière, vase métallique couché, rouillé
179/ NOUVEAU	GOBERT	GOBERT Marie Henriette		Nouveau	1	179	31/08/1874	GOBERT née GUINARD Marie Henriette en 1891, GOBERT François , GOBERT née FOURNIER , PRINCE née GOBERT Marie Clémence , PRINCE Henri, Antoine , PRINCE née TROUVÉ Julie en 1943	porte métallique gisant au sol, rouillée. Chambranle en pierre à droite fissuré. Joints chambranle à gauche abimé. Joints abimés. Pierre mur droit se descelle, plaque cassée. Lichen et mousse sur toit. Lierre sur mur. intérieur : poussière, feuilles mortes, débris.
186/ CENTRALE	CLEMENT	CLEMENT Gilbert		Centrale	4	186	16/10/1940	CLEMENT Germaine , CLEMENT née GEORGES Antoinette , CLEMENT Gilbert	Toit et bas de porte Lichen, mousse, grilles des vitraux rouillées, intérieur : poussière épaisse, feuilles mortes, couronnes funéraires anciennes tombées au sol
187-1D/ ANNEXE	RANDIER	RANDIER Jeanne		Annexe	18	187-1	27/11/1902	RANDIER Antoine	Envahie par végétation, grille cassée, porte dégondée, un crucifix en travers de la porte, rouillé
187-2G/ ANNEXE	PILAT	PILAT Etienne		Annexe	18	187-2	02/12/1902	PILAT née HEULEUX Jeanne, Marie , PILAT Etienne	Envahie par la végétation, bordure cassée avec lichen, un morceau de ferraille au sol.
188/ ANNEXE	ESPINASSE DAUBAT	ESPINASSE Jean Baptiste		Annexe	18	188	25/02/1919	ESPINASSE Jean Baptiste , DAUBAT née BOISSIERE Marie , ESPINASSE née DAUBAT Jeanne	porte rouillée, pierre cassée : gonds apparant. Joints défaits, coulure d'eau sur le mur au niveau du tuyau d'évacuation eaux de pluie, vitre porte cassée. Lichen sur toiture et sur mur Intérieure poussiéreux, fleurs fanées et poussiéreuses, fleurs plastique poussiéreuses
194/ CENTRALE	GERMAIN	GERMAIN Gilberte		Centrale	4	194	22/06/1905	CONSTANT Armelle	Porte rouillée, grilles des vitraux totalement rouillées, 1 vitrail au sol, cassé ; 1 vitre fenêtre mur à droite totalement détruit, lichen sur toit; Intérieur : envahie de feuilles et herbes mortes, couche épaisse de poussière

10/ CENTRALE	COURNOLET	COURNOLET Louis		Centrale	1	10	26/12/1887	COURNOLET Louis , JUNIET Victor Jean-Baptiste	Rouille sur la porte, pierre fendue bas de chambranle à droite. Intérieur : envahie de feuilles et herbes mortes, couche épaisse de poussière, vase métallique couché, rouillé
1BIS/ ANCIEN	PONCILLON	HACQUART Elisabeth		Ancien	2	1bis	05/08/1901	HACQUART Charles , HACQUART née PONCILLON Elisabeth , PONCILLON Jean Benoît , PONCILLON née GERARDIN Elisabeth , PONCILLON Jean Baptiste , RAVEL née ROCHE Elisabeth , PONCILLON née RAVEL Elisabeth , RAVEL Joséphine , RAVEL Victor Gilbert , FELUT née RAVEL Marie , RAVEL Jacques	fissure fixation porte, porte dégoncée, rouillée, mur droit mousse, lichen, lierre. Intérieur : couche épaisse de poussière, sale, vieilles gerbes en perles et faïence sale.
228/ANCIEN	HUGON / JAY	HUGON Louis		Ancien	4	228	18/11/1836	JAY Gilberte , JAY Louis , JAY née BOUILLOUX LAFONT , JAY Jean, Louis, Maurice , JAY Albert , JAY Catherine, Antonine, Louis , JAY Louis , JAY née SOUANIN , JAY Gilbert , JAY Antoine , JAY née HUGON , JAY Catherine , HUGON née DENEPOUX , HUGON Pierre , HUGON Louis , HUGON Marie	vitre du toit absente, croix de façade tombée, moulure en haut à droite fendue, joints, porte rouillée, mousse sur le toit, présence de lichen Intérieur : envahie de feuilles et herbes mortes, couche épaisse de poussière
257-2D/PB	BRUNIER	BRUNIER Louis		Pré-Bertrand 1	6	257-2	07/12/1920	BRUNIER Louis , BRUNIER née BOUCHEIX Juliette , BOUCHEIX Guillaume , BOUCHEIX née GAUTHIER Marie , BOUCHEIX Marie-Louise en 1921	fondation détériorée sur l'avant, grille et chaîne rouillées, bord du toit à gauche cassé, 2 flambeaux tombés, mousse et lichen sur la tombe. Intérieur : envahie de feuilles et herbes mortes, couche épaisse de poussière
260/ANCIEN	FOURNET / GRATADEIX	FOURNET Antoine, Félix		Ancien	3	260	28/07/1887	FOURNET née GRATADEIX Marie , FOURNET Antoine Félix , FOURNET Louis Alfred , FOURNET François	porte rouillée, lichen sur pierre par endroit, mousse sur mur à gauche, grillages et vitraux cassés. Cloche en verre sur l'autel cassée. Intérieur : envahie de feuilles et herbes mortes, couche épaisse de poussière, des chiffons sales dans un coin à gauche, un pot en plastique (type peinture), vase sale,
275/ NOUVEAU	FOURNIER	FOURNIER Jean		Nouveau	4	275	17/07/1875	FOURNIER Georges Eugène , FOURNIER Marie Antoinette , PRIEUR Michelle , FOURNIER Antoine , FOURNIER Jean , PRIEUR née ARMAND , FOURNIER , FOURNIER , FOURNIER François , ROCHE née MORT NÉ en 1906	Bas de porte rouillé, joints tapiou et marche descellés : pousse de végétaux. Toit : lichen. Intérieur : couche épaisse de poussière, fleurs plastique passées
276/ NOUVEAU	BUSCHE / BOUILLET	BOUILLET Jean Baptiste		Nouveau	4	276	08/12/1876	BUSCHE Jacques , BUSCHE née BOUILLET Etienne	grille rouillée cassée/ manque une partie de grille et la porte / stèle cassée/ totalement enherbée /bordure devant cassée / Crucifix rouillé / présence de vases, pot de fleurs endommagés / Présence d'un haut de croix en pierre qui ne semble pas appartenir à la sépulture, posée contre la grille.

10/ CENTRALE	COURNOLET	COURNOLET Louis		Centrale	1	10	26/12/1887	COURNOLET Louis , JUNIET Victor Jean-Baptiste	Rouille sur la porte, pierre fendue bas de chambranle à droite. Intérieur : envahie de feuilles et herbes mortes, couche épaisse de poussière, vase métallique couché, rouillé
28-1D/ ANCIEN	DURANT DE PÉRIGNAT	DURANT DE PÉRIGNAT François		Ancien	4	28-1	15/07/1836	DURANT DE PÉRIGNAT Thérèse Apoline Gabrielle	A fait l'objet d'un arrêté de danger en 2018 : grille rouillée dangereuse sortie, chape cassée, envahie de végétaux, monument et plots rouillés, bordure cassée, lichen, avec de la rouille
28-2G/ ANCIEN	BARBALAT	BERGOUGNIOUX Marie		Ancien	4	28-2	29/08/1833	BERGOUGNIOUX Pierre , BERGOUGNIOUX née BARBALAT-DUMAS , MONATE Gabriel , MONATE , BERGOUGNIOUX Héliotrope , MONATE née BERGOUGNIOUX , MONATE , MONATE née PASSENAUD Gabrielle en 1924	Grille rouillée, manque porte, stèle cassée, bordure cassée, dalle usée, s'enfonce, envahie de mousse et végétaux, lichens. Plaque tombée au sol.
290/ CENTRALE	BASTIDE	BASTIDE Achille		Centrale	10	290	16/04/1909	DENOGARET Marie Antoine Etienne Simon Achille , BASTIDE Jean Henri , BASTIDE Philomene , BASTIDE Andre , BASTIDE Achille , BASTIDE née ANDREE Elise	Porte entièrement rouillée, lichen sur les toits, sur le mur à droite, joints abimés, tuyau d'évacuation d'eaux de pluie sur mur gauche cassé : l'eau coule le long du mur. Mousse. 2 ^e marche cassée. Intérieur : envahie de feuilles et herbes mortes, couche épaisse de poussière, vieux bouquets fanés et poussiéreux, saleté, mousse.
291/ CENTRALE	SEIGNETTE	SEIGNETTE Alexandre		Centrale	10	291	31/08/1893	SEIGNETTE Alexandre , SEIGNETTES	Envahie par végétation, grille rouillée, bordure cassée, affaissée, lichen
292/ ANNEXE	CROVETTO	CROVETTO Henri Aimé		Annexe	35	292	24/02/1937	ROUDAIRE née JARZAGUET Marie , ROUDAIRE Jacques	Vitreaux 4 fenêtres cassés, ferronneries rouillées et peinture abimée, pierre écaillée, joint abimé, trace de coulure d'eau. Toit lichen, mousse, végétaux.
294/ANCIEN	BAUDET	BAUDET Madeleine		Ancien	3	294	26/04/1887	BAUDET , MANGAUD Madeleine , BAUDET Etienne	Envahie par végétation, grille rouillée, manque des parties de la grille, manque des parties de bordures, bordures lichen, mousse, croix métallique rouillée

10/ CENTRALE	COURNOLET	COURNOLET Louis		Centrale	1	10	26/12/1887	COURNOLET Louis , JUNIET Victor Jean-Baptiste	Rouille sur la porte, pierre fendue bas de chambranle à droite. Intérieur : envahie de feuilles et herbes mortes, couche épaisse de poussière, vase métallique couché, rouillé
296/ANCIEN	GESSEN / DORUT	GESSEN André		Ancien	3	296	18/10/1912	GESSEN René , GESSEN née DORUT Eugénie , GESSEN Odette , GESSEN née LAGNIER Germaine , GESSEN Marcel	vitres du toit cassées, mise en sécurité provisoire de l'intérieur de la chapelle par des vitres en plexi, porte rouillée, fer forgé tordu, manquant et coupé par endroit. intérieur prenant l'eau, sol humide. Joints, couche épaisse de poussière, mousse
298/ANCIEN	DUBOIS	DUBOIS Pierre	DUBOIS Irma	Ancien	3	298	12/04/1941	DUBOIS née GUY Léonie , DUBOIS , DUBOIS Louis , DUBOIS Joseph , TEXIER née DUBOIS , DUBOIS Pierre , DUBOIS Guillaume , DUBOIS Pierre , DUBOIS Léon Eugène Joseph , DUBOIS Marie	Envahie par végétation, grille rouillée, porte grille absente, bordure affaissée, sous végétation, 2 crucifix au sol, plaque sale, vase usagé, rouillé
30/ANCIEN	GUYOT	GUYOT BARGHON James		Ancien	4	30	02/12/1831	GUYOT née BARGHON Marie, Antoinette , GUYOT née DESSAIGNE	Porte entièrement rouillée, lichen sur les marches, croix au-dessus de la porte cassée, au sol. Vitrail endommagé. Lichen et végétaux sur toit Intérieur : couche épaisse de poussière
309/ ANNEXE	GUILLET	GUILLET Jean Baptiste		Annexe	36	309	05/03/1908	GUILLET HELENA en 1981, GUILLET Alexandre Octave , GUILLET née PAULY Marguerite , GUILLET Jean Baptiste , MAUME Francois , MAUME Jean , DERBEZ Maurice , JAMIN Jean Marcel	Porte totalement rouillée, pierre cassée au niveau chambranle porte. Poussière épaisse, crasse sur l'autel, les objets funéraires, les fleurs en plastique. Cadre en bois vide posé au sol. Intérieur : envahie de feuilles et herbes mortes, couche épaisse de poussière
338/ANCIEN	ANDRAUD / SOLVICHE / JAYON / VIGIER	ANDRAUD Jean- Baptiste		Ancien	3	338	21/06/1923	ANDRAUD Jean-Baptiste , ANDRAUD Félix , ANDRAUD Jean, Stanislas en 1926, ANDRAUD née SOLVICHE Jeanne, Marie, Joséphine , SOLVICHE née VIGIER Georgette en 1951, JAYON Marie, Philomène , SOLVICHE née HAM GREZE en 1965, SOLVICHE Georges en 1968	Corniche cassée, lichen mousse sur toit à gauche + sur socle "fondations", vitre porte cassée. Intérieur : envahie de feuilles et herbes mortes, couche épaisse de poussière
3431-1D/PB	PASCO / CARTIER	PASCO Félicie Henriette Olga		Pré-Bertrand	4	3431-1	13/04/1950	PASCO Auguste , PASCO Louis en 1951, PASCO née CARTIER Félicie Henriette Olga	Mousse, lichen, végétation sur la dalle devant (prie-dieu). Intérieur : envahie de feuilles et herbes mortes, couche épaisse de poussière

10/ CENTRALE	COURNOLET	COURNOLET Louis		Centrale	1	10	26/12/1887	COURNOLET Louis , JUNIET Victor Jean-Baptiste	Rouille sur la porte, pierre fendue bas de chambranle à droite. Intérieur : envahie de feuilles et herbes mortes, couche épaisse de poussière, vase métallique couché, rouillé
3431-2G/PB	BRUN / DOREL	DOREL Anna	M.DURET Jean Paul	Pré-Bertrand	4	3431-2	17/04/1950	DOREL née BRUN Anna , DOREL Siméon Louis Joseph , TAILHANDIER Jean	Bordure penche, s'enfonce côté gauche, totalement enherbée, lichens, une photo cassée sur une plaque
366/ NOUVEAU	DOUSSE	DOUSSE Antoine		Nouveau	32	366	17/02/1864	DOUSSE Robert en 1864, DOUSSE Antoine	Porte entièrement rouillée, joints abimés, la pierre calcaire s'effrite, croix de la porte tombée. Lichen et herbe sur le toit. Intérieur : l'autel en calcaire s'effrite, envahie de feuilles et herbes mortes, couche épaisse de poussière
401/ CENTRALE	JACQUETTI	JACQUETTI Alexandre		Centrale	5	401	05/01/1897	JACCHETTI née LASSALA Marie , JACCHETTI Alexandre	Porte totalement rouillée, croix du dessus de porte cassée, déposée devant la porte, mousse et lichen sur le toit et bordure du toit. Devant de porte : mousse, végétation, lichen, végétation morte. Des éclats de pierre sur le chambranles à droite. Intérieur : envahie de feuilles et herbes mortes, couche épaisse de poussière
403/ NOUVEAU	JOUVET / PARET	JOUVET Louise Emilie		Nouveau	30	403	05/06/1880	JOUVET Christophe Auguste , PARET née JOUVET Anne Antoinette Virginie en 1880, PARET Georges Antoine en 1882, HERRY DE MAUPAS née PARET Anne Antoinette Marie Augustine en 1941	Porte rouillée, colonne en pierre en façade à gauche de la porte cassée. Lichen au sol extérieur. Mousse. Intérieur : la peinture s'écaille, envahie de feuilles et herbes mortes, couche épaisse de poussière
404/ NOUVEAU	BONNEFOY	BONNEFOY Jean Pierre		Nouveau	30	404	26/10/1922	BONNEFOY Jean Pierre , BONNEFOY Maurice Marcel , BONNEFOY née MIOLANE Marie Joséphine	Stèle tombée et cassée en 3 morceaux, envahie par végétation, bordure cassée et affaissée, lichen
406/ANCIEN	PARIS / CHARLIAT / SERIVIER / DE SAINT- GERMAIN	PARIS Jeanne		Ancien	3	406	30/03/1879	PARIS née CHARLIAT Jeanne , PARIS , SERIVIER Jacques, Paul , SERIVIER née PARIS Pauline , DE SAINT-GERMAIN en 1920	Porte rouillée, lichen important sur toit et sur marche et bordure, joints. Intérieur : envahie de feuilles et herbes mortes, couche épaisse de poussière, objets funéraires cassés

10/ CENTRALE	COURNOLET	COURNOLET Louis		Centrale	1	10	26/12/1887	COURNOLET Louis , JUNIET Victor Jean-Baptiste	Rouille sur la porte, pierre fendue bas de chambranle à droite. Intérieur : envahie de feuilles et herbes mortes, couche épaisse de poussière, vase métallique couché, rouillé
411/ CENTRALE	DUCROS	DUCROS Marie	Mme KERDRAON Nathalie Andrée	Centrale	5	411	06/04/1897	DE BARBON DE BOUCHET Maria	Porte rouillée, 2 flambeaux descellés, joints, mousse sur joints, lichen sur toit. Intérieur : envahie de feuilles et herbes mortes, couche épaisse de poussière
413/ NOUVEAU	DESNIER	DESNIER Henri		Nouveau	30	413	18/12/1865	DESNIER Bonnet , DESNIER née VAURET Anne en 1865, DESNIER née CELLIER-BARRET Marie , GIRARD Jean Hector , VAURA née DESNIER Henry en 1893, DEVIN Geneviève Louise , MARY Jeanne , GIRARD née DESNIER Marguerite , DEVIN Paul Achille Marie Hector en 1946	Porte : zones rouillées. Chambranle droit fissuré. Fermeture métallique tapiou rouillée. Lichen et mousse sur toit et sur une partie du mur à droite. Intérieur : couche épaisse de poussière, toiles d'araignées.
428/ANCIEN	PESTEL / FILERE / POUYET	PESTEL Louise, Françoise, Aline		Ancien	3	428	13/01/1897	PESTEL née FILERE Louise, Françoise, Aline , PESTEL Maurice, Marcel , POUYET , PESTEL Andrée, Alice , PESTEL Jacques, Léon	porte rouillée, vitre porte à gauche cassée, autel cassé Intérieur : envahie de feuilles et herbes mortes, couche épaisse de poussière
428/ NOUVEAU	MORY	MORY Joséphine Catherine		Nouveau	29	428	16/12/1880	MORY Pierre , MORY née VEILHON	Porte entièrement rouillée. Joints. Coulores d'eau extérieure. Toit : lichen mousse. Intérieur : envahie de feuilles et herbes mortes, couche épaisse de poussière
43/ NOUVEAU	BLACHERE / FOURNIER	BLACHERE Marcelle		Nouveau	2	43	04/08/1883	BONNEVILLE née FOURNIER Jeanne Félicie Berthe en 1877, FOURNIER François , BONNEVILLE César , ROGIER Marie Madelaine , ROGIER née BONNEVILLE Françoise Lucie Marie Louise , ROGIER André	porte rouillée, dégoncée, vitre cassée , façade endommagé en bas à droite. Marche cassée, croix de dessus absente, lichen sur toit; Intérieur : envahie de feuilles et herbes mortes, couche épaisse de poussière, envahie de gerbes en perles (anciennes) tombées au sol ou pendantes
453/ CENTRALE	LECLERC	LECLERC Guillaume	Mme BIZOT Delphine	Centrale	7	453	19/07/1908	LECLERC Guillaume , LECLERC Antoinette , BIZOT Paul , BIZOT née LECLERC Clemence , LECLERC Frederic , LECLERC née MAZIERE Marie Louise	Porte métallique délavée, mousse et lichen sur les parois et le toit, pousses de végétaux dans certains joints; vase anciennement situé au dessus de la porte tombé au sol. Intérieur sale.

10/ CENTRALE	COURNOLET	COURNOLET Louis		Centrale	1	10	26/12/1887	COURNOLET Louis , JUNIET Victor Jean-Baptiste	Rouille sur la porte, pierre fendue bas de chambranle à droite. Intérieur : envahie de feuilles et herbes mortes, couche épaisse de poussière, vase métallique couché, rouillé
472/PB	GORCE / MONTACEL / MALICOT / MAURY	GORCE Louis, Antoine	M.GORCE Bernard, M.GORCE Eric, Jean-Georges	Pré-Bertrand 7	1	472	15/07/1924	GORCE née MALICOT Marie , GORCE née MAURY Marie	Porte rouillée, lichen sur murs extérieurs
486/ANCIEN	MAISONNEUVE / BOULET	MAISONNEUVE François		Ancien	3	486	20/02/1880	MIOCHE Renée en 1987, MIOCHE Roger, Antoine en 1976, MAISONNEUVE née BOULET Françoise , MAISONNEUVE Antoine , MAISONNEUVE née CISTRIER Jeanne	Porte rouillée, pierre mur droit s'effrite, joints, chambranle gauche cassé, lichen, végétation, débris végétaux morts devant porte, joints. Croix sur le toit prête à tomber, sortie pour mise en sécurité après arrêté du 27/07/2022; Intérieur : couche épaisse de poussière, plâtre intérieur toit tombé
486/ CENTRALE	WUICHET	WUICHET Roger		Centrale 3	9	486	16/11/1899	WUICHET Roger	Porte entièrement rouillée, lichen, mousse sur pas de porte et pourtour et le toit; Intérieur : couche épaisse de poussière, gerbes perles anciennes poussiéreuses
51/ANCIEN	DUPRE	DUPRÉ Alexandre		Ancien	3	51	17/05/1944	DUPRE Maurice , DUPRES Alexandre , DUPRE née LAURENTIN Louisa	Bas de porte rouillé. Mousse sur mur droit, coulure d'eau. Végétation sur l'arrière et le toit, lichen, lierre. Intérieur : couche épaisse de poussière, toiles d'araignées barrant tout passage.
514/ANCIEN	LEGAY	LEGAY		Ancien	3	514	08/06/1901	LEGAY née DUBOIS JEANNE GERMAINE LOUISE en 1995, LEGAY Jean , LEGAY née BREVIERE Gabrielle , BREVIERE Henri , LEGAY Eugene Gabriel Heni Paul , FEGAY née FORESTIER Gabrielle , LEGAY Charles , LEGAY née VERNY Adrienne	Vitre porte droite et chambranle cassés, toit lichen, Intérieur : couche épaisse de poussière
54/ANCIEN	RABUSSON DE LAMOTHE	RABUSSON DE LAMOTHE		Ancien	4	54	21/01/1833	RABUSSON DE LAMOTHE Irène Jeanne , RABUSSON DE LAMOTHE Marie Jeanne Adelaïde , RABUSSON LAMOTHE Jean Gilbert , RABUSSON DE LAMOTHE Jean Gilbert Camille , RABUSSON LAMOTHE Marie Anne , RABUSSON DE LAMOTHE née DESAIX	Chapelle mise en sécurité par la Ville : colonne pierre cassée, remplacée par colonne de soutènement métallique, chaines rouillées. 1 Pierre du fronton cassée, joints défaits, intérieur : peinture écaillée, sale, végétation

10/ CENTRALE	COURNOLET	COURNOLET Louis		Centrale	1	10	26/12/1887	COURNOLET Louis , JUNIET Victor Jean-Baptiste	Rouille sur la porte, pierre fendue bas de chambranle à droite. Intérieur : envahie de feuilles et herbes mortes, couche épaisse de poussière, vase métallique couché, rouillé
543/ NOUVEAU	DRELON	DRELON Antoine		Nouveau	23	543	17/10/1873	DRELON Antoine , DRELON née PEROL Louise , PEROL née RAYNAL Calistine Cécile , BONNET Michel , BONNET née DRELON Marie Clotilde , BONNET Louise	Porte rouillée. L'extention à gauche est envahie d'herbe, le muret est cassé. Lichen sur les marches et sur toit Intérieur : couche épaisse de poussière
546/ CENTRALE	ROBY / POUX PAULINE	ROBY Pauline		Centrale	2	546	18/07/1914	ROBY Paul Eugène , POUX Berthine , ROBY née POUX Pauline , ATHANASE Jules , POUX née PERRIER Margueritte , ANASTASE née POUX Marie	porte rouillée, un pan métallique de la porte est cassé, déposé contre le mur à l'intérieur. Cassure sur façade, vitrail cassé, joint. Façade : en haut à gauche la plaque blanche avec "famille" se décroche. Chambranle cassé des 2 côtés. Intérieur : envahie de feuilles et herbes mortes, couche épaisse de poussière, stèle cassée.
56/ANNEXE	TARRAGONNE T	TARRAGONNET Clément Antoine		Annexe	10	56	10/06/1915	TARRAGONNET Edmond Leon Marius , TARRAGONNET née LEGAT Catherine , RANTIAN Jeanne , TARRAGONNET Clement Antoine	Porte rouillée, totalement dégonnée, posée au sol. Joints du tapiou cassés, chambranle cassé. Intérieur : envahie de feuilles et herbes mortes, couche épaisse de poussière
601/ NOUVEAU	ACHARD	ACHARD Antoine	Mme ACHARD Catherine Joséphine Gabrielle	Nouveau	20	601	16/10/1903	ACHARD Antoine , ACHARD Pierre , ACHARD née PEUF , CHAMPIER Francoise	Porte rouillée. Joint haut du toit, en façade : dilaté. Socle de la croix au-dessus de la porte : fendue. Lichen sur le socle sous la porte. Intérieur : couche épaisse de poussière, gerbes en perles tombées au sol
614/ NOUVEAU	RELLIER	RELLIER Michel		Nouveau	19	614	26/04/1875	RELLIER , RELLIER Michel , RELLIER Claude , RELLIER Maxime Jules Michel	Porte entièrement rouillée, joints distendus mur gauche, interieur envahi de végétation morte, pots plastique vides, poussière et crasse sur autel et objets funéraires
615/ NOUVEAU	TAPHENI	TAPHENI Antoinette		Nouveau	19	615	28/04/1875	TAPHENI Jean en 1875, TAPHENI née COLIN Antoinette en 1875	Porte entièrement rouillée, pierre chambranle à droite cassée au niveau gond. A fait l'objet d'un arrêté de mise en sécurité le 10/07/2014 Intérieur : envahie de feuilles et herbes mortes, couche épaisse de poussière

10/ CENTRALE	COURNOLET	COURNOLET Louis		Centrale	1	10	26/12/1887	COURNOLET Louis , JUNIET Victor Jean-Baptiste	Rouille sur la porte, pierre fendue bas de chambranle à droite. Intérieur : envahie de feuilles et herbes mortes, couche épaisse de poussière, vase métallique couché, rouillé
618/ANCIEN	ALLAIGRE MALLET	ALLAIGRE Marie Anne Joséphine	M.IGONIN Malik	Ancien	3	618	07/09/1881		Porte rouillée, joints, toit mousse, lichen, marche descellée, 1 vitrail endommagé, mousse sur mur à droite et gauche + lierre. Intérieur : délabré, couche épaisse de poussière
63BIS/ ANCIEN	CHABEAU	CHABEAU Antoine		Ancien	1	63b	05/08/1829	CHABEAU née LACOUR Jeanne , CHABOT Marie , BERTHON Marie , CHABEAU Antoine , CHABOT JEANNE	Envahie par la végétation, 3 stèles penchent, grille rouillé, penche, instable
645/ NOUVEAU	GUIZOU	GUIZOU Emmanuel, Joseph, Victor		Nouveau	13	645	30/05/1876	GUIZOU Emmanuel Joseph Victor	Porte rouillée, lichen sur bas de mur en façade et sur toit, marche descellée, pierre façade gauche fendue, joints abimés, intérieur plein de poussière, feuilles mortes, débris de végétaux
657/ NOUVEAU	GILLES	CAZENAUD Jacques Jules		Nouveau	17	657	10/03/1909	CAZENAUD Jacques Jules , CAZENAUD , CAZENAUD , GILLES Pierre Frédéric , CAZENAUD née GILLES Constance , GILLES	Chapelle métallique cassée, grille rouillée, grille cassée, manque partie de la grille, bordure cassée, envahie par végétation, envahie de pierre, de ferraille, croix de la stèle au sol
658/ NOUVEAU	GRASTSBOOM	GRASTSBOOM Antoine		Nouveau	17	658	05/05/1870	COUGNARD Louis en 1870, TEISSET Jean, Jacques, Guillaume en 1892, RENON Marie, Eugène, elie, Henri en 1889, DUPUY Eugène, Annet en 1898, TEISSET-KEISSLER Jules en 1937	Porte totalement rouillée, marche envahie de mousse, lichen sur bas de mur et sur le toit, joints abimés, 1 vitrail tombé. Intérieur : couche épaisse de poussière, objets funéraires poussiéreux jonchant le sol
659/ NOUVEAU	LAPEYRE / JEUF	LAPEYRE Marie		Nouveau	17	659	10/04/1877	LAPEYRE née JEUF Marie , LAPEYRE Antoine	Envahie par végétation, grille rouillée, porte absente, entourage endommagé, stèle cassée en plusieurs endroits.

10/ CENTRALE	COURNOLET	COURNOLET Louis		Centrale	1	10	26/12/1887	COURNOLET Louis , JUNIET Victor Jean-Baptiste	Rouille sur la porte, pierre fendue bas de chambranle à droite. Intérieur : envahie de feuilles et herbes mortes, couche épaisse de poussière, vase métallique couché, rouillé
67/ANCIEN	BERNARD / DULAC / FABRE	BERNARD Jean Pierre		Ancien	1	67	18/10/1825	DULAC Mathieu , MOLLE Marie en 1836, BERNARD née DULAC Marie Anne , FABRE née LAVIGNE Jeanne Lucie , FABRE Michel Euryale , BOYER née FABRE Henriette Félicie , BERNARD Jean Pierre , BOYER Achile , DEPEIGES née BOYER Jeanne , AUDIBERT née FABRE Jeanne	Porte rouillée, lichen et mousse, fondations fendues sur le côté, fondation et socle désolidarisés. Intérieur plein de feuilles mortes, débris, poussière. Des bougies noires et blanches posées au sol qui ont fondu. Plante fanée.
679/ NOUVEAU	MOURLEVAT	MOURLEVAT Antoinette	M.MOURLEVAT Pierre, Mme MOURLEVAT Anna	Nouveau	15	679	15/02/1886	MOURLEVAT Amélie , MOURLEVAT Anna , MOURLEVAT , BONNIN née MOURLEVAT , BONNIN Pierre , MOURLEVAT née VAURIS , MOURLEVAT Henri	Porte rouillée, joints, croix sur orte absente, mousse sur mur, lichen sur toit. Auréoles sur la pierre. Intérieur : mur écaillé. Intérieur : envahie de feuilles et herbes mortes, couche épaisse de poussière, fleurs plastique détériorées.
69/ANCIEN	CARTON	CARTON Paul, Joseph		Ancien	1	69	14/06/1944	CARTON née MADUBOST Marie	Grille rouillée, cassée (manque pièces), envahie de végétation, entourage cassé, lichen
694/ NOUVEAU	BRIANT	BRIANT Louis		Nouveau	1	694	29/05/1871	BRIANT née CHAPOLY Marie en 1986, BARICAUD Alfonse en 1946, BARICAUD née BRIANT Marie, Catherine en 1913, BARICAUD Rémy en 1912	Porte rouillée, lichen sur toit Intérieur : envahie de feuilles et herbes mortes, couche épaisse de poussière, toiles d'araignées fleurs artificielles passées.
695/ NOUVEAU	SAUZET	SAUZET Marie		Nouveau	1	695	29/05/1871	SAUZET , RENAUDIN Louis , MARTIN René , RENAUDIN née SAUZET , SERRE , SERRE , MARTIN , SAUZET Marie Louise , SAUZET née LAMURE Marie , SAUZET Marie Francine	Envahie par végétation, grille rouillée, manque porte, bordure cassée à plusieurs endroits, lichen, croix stèle cassée, une plaque penchée.
714/ NOUVEAU	DEMATHIEUX / TARDIF / PIOTET	DEMATHIEUX Jean Louis		Nouveau	11	714	02/09/1891	PIOTET née GOUYON Françoise en 1910	Coulure le long des murs. Rouille sur bas de porte. Auréole au dessus de la porte (infiltration). vitraux sortis. Mousse sur la marche. Lichen et mousse sur toit. Intérieur : poussière épaisse, crasse.

10/ CENTRALE	COURNOLET	COURNOLET Louis		Centrale	1	10	26/12/1887	COURNOLET Louis , JUNIET Victor Jean-Baptiste	Rouille sur la porte, pierre fendue bas de chambranle à droite. Intérieur : envahie de feuilles et herbes mortes, couche épaisse de poussière, vase métallique couché, rouillé
90/ NOUVEAU	CLOQUEMIN	CLOQUEMIN Antoine François		Nouveau	35	90	07/10/1850	CLOQUEMIN Antoine François , CLOQUEMIN née BRÉCHET Jeanne , BRÉCHET Antoine en 1850	Porte rouillée, non close. Intérieur : leplâtre du plafond tombe, fissuré, plaque cassée, sac de jardinerie "Falea", plusieurs plantes séchées : tout cela semble avoir été posé là comme dans un dépôt. Intérieur : envahie de feuilles et herbes mortes, couche épaisse de poussière
9-1D/ CENTRALE	DE ROCHFORT / FAVRE	DE ROCHEFORT Jean Baptiste Amable Emmanuel		Centrale	1	9-1	14/08/1885		Envahie par végétation, grille rouillée, manque porte, bordure cassée lichen, stèle penche à gauche.